


CASA DE LAS FLORES
SECUNDINO ZUAZO 1930

TÍTULO:
REPARACIONES

Nº FICHA:
A.012.01

LOCALIZACIÓN:



CAPÍTULO:
FACHADAS.


UBICACIÓN:
Fachadas

AUTOR:
MILLA, MIRA Y NAVARRO ARQUITECTOS S.L.
C/ Zurbano 58 1C 28010 Madrid Tfno. 913087038
Fax. 91 308 60 08 www.mmn-arquitectos.com

CLAVE:
F

PORTAL N.
TODOS

FECHA:
NOV-2003



Hilarión Eslava 4. MMN Arquitectos, Oct. 2003

DESCRIPCIÓN:

Las reparaciones que se han hecho en el edificio en muchos casos han merecido el cuidado necesario pero cuando esto no es así se percibe claramente.

DIAGNÓSTICO:


Como se observa en las fotos a veces falta un poco de cuidado en la ejecución de los trabajos, que presentan un aspecto descuidado, poco limpio, y, en definitiva, poco consciente del tratamiento que merece el edificio.

PROPUESTA DE SOLUCIÓN:

Estos pequeños "desperfectos" no revisten generalmente mayor importancia, pero, en conjunto, modifican la percepción del edificio y contagian el mal hacer. Resulta significativo que a algunas personas sorprenda que el edificio esté catalogado "con lo estropeado que está", así que, además del desconocimiento que se tiene del patrimonio común, también incide el cuidado con que se trata en cada uno de sus detalles.



Rodríguez San Pedro, 70. MMN Arquitectos, Oct. 2003



Meléndez Valdés 59. MMN Arquitectos, Oct. 2003



Rodríguez San Pedro, 72. MMN Arquitectos, Oct. 2003



Hilarión Eslava 2. MMN Arquitectos, Oct. 2003