## **CASA DE LAS FLORES**


SECUNDINO ZUAZO 1930

#### TÍTULO

### **PUERTAS INTERIORES VIVIENDA**

N° FICHA:

E.057.01



APÍTULO:

INTERIOR VIVIENDA. ELEMENTOS ESENCIALES

IRICACIÓN

Interior de las viviendas

AUTOR:

MILLA, MIRA Y NAVARRO ARQUITECTOS S.L. C/ Zurbano 58 1C 28010 Madrid Tfno. 913087038 Fax. 91 308 60 08 www.mmn-arquitectos.com

LAVE:
I-E
ORTAL N.

TODOS

NOV-2003



#### **DESCRIPCIÓN:**

Las puertas interiores son de madera maciza, con bastidor perimetral y dos particiones intermedias. Estos paños poseen menor espesor que su marco y el superior en la mayoría de los casos dispone de un vidrio impreso translúcido sujeto con junquillo.

En el aseo la puerta lleva un módulo adicional que llega hasta el techo y añade otra entrada de luz.

Este tipo de puertas era bastante estándar y se pueden encontrar en otros edificios de la época.

# MATERIAL YACABADO:

Las puertas y los marcos son de madera maciza con algún paño de vidrio impreso, como ya se ha descrito, y los herrajes son de latón, salvo pernios y bisagras, que son de acero.

Las partes de madera están pintadas en blanco.

### **FUNCIONAMIENTO:**

Además de servir de elementos compartimentadores practicables, también permitían el paso de luz al pasillo gracias a sus paños traslúcidos.

#### **MANTENIMIENTO Y PATOLOGÍA:**

Se procurará mantener las puertas originales en los casos en que aún se conserven, repintandolas periódicamente.

Los casos habituales de alteraciones son los de sustitución del diseño original con organización tripartita y vidrio en el cuadro superior por otro que pierde las cualidades de transparencia originales.

Otra alteración habitual es la sustitución de los herrajes originales de latón.



Vivienda en Hilarión Eslava, 2. Herrajes originales de latón: Manilla con resbalón y tope y pestillo a juego.



Puerta de acceso al aseo en el vestíbulo de cuartos húmedos en Hilarión Eslava, 2.



Puerta interior en Rodríguez San Pedro, 70. Fotografías: MMN Arquitectos Oct. 2003